

Säkerhetsinstruktion

Svarv

- För att få använda svarven skall du ha genomgått säkerhetsutbildning, klarat teoriprov och ditt namn ska stå på listan över godkända operatörer.
- Arbetsstycket skall vara förberett för svarvning.
- Arbetsstycket skall vara fastspänt på ett säkert sätt.
- Endast manuell matning är tillåten.
- Du skall använda ögon-, hårskydd och skyddskläder.
- Tröjärmar skall vikas upp, löst hängande kläder, ringar och handskar skall tas av.
- Du skall vara ensam i maskinens riskområde.
- Lägg en skyddsbräda under chucken innan den skruvas av.
- Bromsa aldrig chucken eller arbetsstycket direkt med handen.
- Spånor skall tas bort med spånrika efter maskinen stoppats.
- Lås maskinen efter avslutat arbete.

Riskområde är markerat med gul/svart markering på golvet, 0.8m framför och 0.4m på var sida om svarven.